

建设综合勘察研究设计院有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称	建设综合勘察研究设计院有限公司									
	法定代表人	单昶	职务	董事长		技术负责人	武威	职务	总工程师		
			职称	教授级高级工程师				职称	研究员		
	地址	北京市东城区东直门内大街177号						邮编	100007		
	电话	010-84025807		传真	010-64013189			E-mail	qyglb@cigis.com.cn		
	单位属性	企业单位	所属行政区	北京	统一社会信用代码或组织机构代码	91110000400002689G					
	申请资质类别		勘查	申请等级	甲级		申请性质	新设			
现有资质等级		甲级	证号	112018120325		证书有效期至		2021年02月28日			
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员
	高级职称		1		40		2	1		44	—
	中级职称	1	1		9	1				12	—
	初级										—
	小计	1	2		49	1	2	1		56	
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量		
	野外调查设备		台/套	3		质量检查设备		台/套	10		
	监测测试仪器		台/套	15		混凝土搅拌设备		台/套			
	计算机及制图		台/套	39		钢筋制作设备		台/套			
	测量定位设备		台/套	21		吊装设备		台/套			
	物探钻探设备		台/套	16		设计软件		台/套	30		
	工作车船		台/辆	4		其他		台/套			

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组 组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	丽康路怡华工业园西北侧挡墙地质灾害治理工程勘察	深圳市南山区西丽街道办事处	2018年08月	该项目范围内地形图测量、地质勘察等工作。	36	孔令新	有	0	0	中型
2	西丽南路33号楼后边坡地质灾害治理工程勘察	深圳市南山区西丽街道办事处	2018年06月	项目范围内的地形图测量、地质勘察等工作。	36	刘都义	有	0	0	中型
3	港湾生活小区岗亭出口处边坡地质灾害治理工程	深圳市南山区招商街道办事处	2018年09月	勘查边坡所在地的工程地质、水文地质及环境地质情况，对边坡稳定性进行分析评价，预测边坡可发生的地质灾害及其危害程度，为边坡治理设计及施工提供可靠依据。	37	江顺先	无	0	0	中型
4	米坑石场地质灾害治理工程（勘察设计）	深圳市南山区西丽街道办事处	2018年07月	勘查采石坑周边人工边坡的工程地质、水文地质及环境地质情况，对边坡稳定性进行分析评价，预测边坡可发生的地质灾害及其危害程度，为边坡治理设计及施工提供可靠依据。	85	齐瑞忱	有	0	0	大型
5	深圳市公安局三所三队一中心二号地块工程后侧边坡第二阶段滑坡治理勘察、测绘工程	深圳市公安局	2019年03月	本次滑坡的滑坡后缘基本与第一次滑坡重叠，滑坡落台高层约0.5m，滑坡体裂缝宽度10~10cm。查明滑坡原因、滑坡方向、滑移面并提出治理措施。	49	龚建成	无	0	0	中型
6	观湖街道观城社区人民路锦园二号小区旁边边坡地质灾害治理工程	深圳市龙华区观湖街道办事处	2019年05月	查明边坡所载场地地形、地貌特征，不良地质现象成因、分布，查明地下水类型、水位、水压、水量和动态变化，评价边坡稳定性等。	40	孔令新	有	0	0	中型
7	龙岗区坂田水库旁边边坡治理工程	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	2019年08月	勘查边坡的工程地质、水文地质及环境地质情况，对边坡稳定性进行分析评价，为边坡治理设计及施工提供可靠依据。	38	江顺先	有	0	0	中型
8	2020年西丽街道危险边坡治理工程（勘察设计）	深圳市南山区西丽街道办事处	2020年12月	对南山区西丽街道23处边坡和挡墙进行勘查和治理。	331	齐瑞忱	无	0	0	大型
9	龙岗区2019年8处地质灾害隐患点综合治理工程（勘察设计）	深圳市龙岗区建筑工务署	2019年12月	涉及8处地质灾害隐患点的勘察，坪地街道2处，平湖街道1处，横岗街道1处，南湾街道1处，坂田街道1处，吉华街道1处，园山街道1处。	300	谷爱民	无	0	0	大型